Problemy z latarniami na obszarze Saskiej Kępy

Warszawa 2015

.

SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW SASKA KĘPA

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja obecnego stanu latarń na obszarze Saskiej Kępy i wskazanie podstawowych problemów do rozwiązania przez powołane do tego instytucje. Opracowanie wykonano z inicjatywy Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy. Autorem opracowania (i zdjęć - o ile nie zaznaczono inaczej) jest Tadeusz Rudzki.

Samorząd Mieszkańców (inaczej: Rada Osiedla) jest jednostką pomocniczą niższego rzędu w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Więcej informacji na temat Samorządu Mieszkańców:

- www.kepa.waw.pl
- www.facebook.com/samorzadmieszkancowsaskiejkepy

- W ostatnich latach **na Saskiej Kępie pogłębiają się problemy dotyczące latarń. Dotyczą one zarówno oświetlenia ulic, ale też stanu w jakim znajdują się słupy.** Stopień dewastacji latarń boli tym bardziej, że Saska Kępa znajduje się w rejestrze zabytków („strefa ochrony konserwatorskiej", nr rej. 942-A z 02.04.1979).
- **Klosze latarń są brudne**, co wpływa na słabsze oświetlenie ulic (fot. 08-15). Jednocześnie **coraz więcej latarń w ogóle pozbawionych jest klosza** (fot. 01-07).
- Osobnym problemem jest umiejscowienie latarń – część lamp znajduje się **pośród gałęzi** (fot. 16), część słupów latarń umieszczono **pośrodku chodników** (fot. 18-20).
- **W fatalnym stanie są osłonki zabezpieczające** (fot. 21-28). Wydaje się, że jest to element, który wymaga pilnej interwencji stosownych służb miejskich.
- Osobną kwestią jest **duże zróżnicowanie latarń**. Zwykle w obrębie jednej ulicy jest to ten sam typ słupów, ale już przy ulicach poprzecznych często są to zupełnie inne rodzaje. To zróżnicowanie razi szczególnie np. przy ul. Zwycięzców (fot. 29-31).
- Pilnego przeglądu wymają **uszkodzone „pastorały"** (np. fot. 32-33) i **uszkodzone słupy z cementu** – np. na ul. Saskiej widoczne są **liczne spękania** (fot. 40-43), a także **wyraźne odchylenie jednej z latarń od pionu** (fot. 17).
- Oddzielny problem stanowią **nieoświetlone odcinki ulic**, jak w przypadku podnoszonej od lat kwestii ul. Rapperswilskiej. Mieszkańcy od wielu miesięcy zgłaszają także te ulice, przy których **latarnie dają bardzo mało światła**, jak to jest w przypadku ul. Walecznych.
- Mieszkańcy coraz częściej zgłaszają też **przypadki rozbitych kloszy znajdowanych na chodniku** (fot. 44-47).
- Brakuje **odpowiedniego nadzoru nad stanem latarń.** Prawdopodobnie nie ma też właściwego obiegu informacji na ten temat, nie wiadomo też do kogo należy zgłaszać konkretny problem. Zwracamy uwagę, że **powyższe kwestie były już kilkukrotnie zgłaszane do władz samorządowych różnego szczebla**, ale de facto wszystkie **problemy pozostają aktualne**. Przykładowe zgłoszenia z lat ubiegłych:
    - Radna m.st. Warszawy M. Czerwosz – interpelacja nr 633 z dn. 1 sierpnia 2011 do p. Prezydent m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DBE1D389-EF1E-42E3-8AFE-891AAFEE4699,frameless.htm
    - Radny dzielnicy M. Borkowski – interpelacja nr 550 z dn. 24 kwietnia 2012 do p. Burmistrza Pragi Południe: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/4B3523EA-0B77-4CF9-83D6-5CC53542C571,frameless.htm

Problem: Brak klosza

Fot. 01. Ul. Berezyńska.

Problem: Brak klosza

Fot. 02. Ul. Elsterska.

Fot. 03. Ul. Lipska.

Problem: Brak klosza

Fot. 04. Róg ul. Lipskiej i Finlandzkiej.

Fot. 05. i fot. 06. Ul. Poselska.

Problem: Brak klosza

Fot. 07. Ul. Walecznych.

Problem: Brud

Fot. 08. Róg ul. Estońskiej i Berezyńskiej.

Fot. 09. Ul. Katowicka.

Problem: Brud
Fot. 10. i 11. Ul. Alfreda Nobla.

Fot. 12. Ul. Alfreda Nobla (fot. Grzegorz Jaworski).

Problem: Brud

Fot. 13. Ul. Poselska.

Fot. 14. Ul. Zwycięzców.

Problem: Brud
Fot. 15. Ul. Obrońców.

Problem: Umiejscowienie latarni
Fot. 16. Ul. Międzynarodowa.

Problem: Odchylenie latarni od pionu
Fot. 17. Ul. Saska.

Problem: Umiejscowienie latarni na środku chodnika

Fot. 18. Ul. Wąchocka (fot. „Maggie Janiec”).

Fot. 19. Ul. Jana Styki.

Fot. 20. Ul. Dąbrówki.

Problem: Stan osłonek

Fot. 21. Ul. Elsterska.

Fot. 22. Róg ul. Niekłańskiej i Angorskiej.

Fot. 23. Ul. Angorska.

Problem: Stan osłonek

Fot. 24. Ul. Obrońców.

Fot. 25 i 26. Ul. Alfreda Nobla.

Problem: Stan osłonek

Fot. 27. Ul. Saska.

Fot. 28. Ul. Walecznych.

Problem: Zróżnicowanie latarń (na przykładzie ul. Zwycięzców)

Fot. 29. Róg ul. Zwycięzców i Jana Styki.

Fot. 30. Róg ul. Zwycięzców i Francuskiej.

Fot. 31. Ul. Zwycięzców przy pl. Przymierza.

Problem: Uszkodzenia

Fot. 32 i fot. 33. Róg ul. Berezyńskiej i Finlandzkiej.

Problem: Uszkodzenia

Fot. 34. Ul. Katowicka.

Fot. 35. i 36. Ul. Alfreda Nobla.

Problem: Uszkodzenia
Fot. 37., 38. i 39. Ul. Alfreda Nobla.

Problem: Uszkodzenia
Fot. 40., 41., 42. i 43. Ul. Saska.

Problem: Odpadające elementy latarni
Fot. 44., 45., 46. i 47. Ul. Irlandzka (fot. Joanna Franczykowska).